

**Документ № 15**

Спеціальне повідомлення 6-го відділу УКДБ УРСР по м. Києву та Київській області до 3-го відділу 6-го Управління КДБ УРСР про факти поставок югославськими підприємствами неякісного обладнання на Чорнобильську АЕС.  
9 січня 1984 р.

«9» январа 1984 г.

**Секретно**

Начальнику 3 отдела 6 Управления КГБ УССР  
майору тов. Гибадулову Н.Г.

**В отношении поставок некачественного  
оборудования из Югославии на ЧАЭС**

Согласно договорным обязательствам, заключенным Минэнерго СССР и внешнеторговыми организациями СФРЮ, для строящихся атомных электростанций Советского Союза югославскими фирмами «Энергоинвест» и «Джура Джакович» будет поставлено 10 комплектов трубопроводов контура многократной принудительной циркуляции и 40 барабан-сепараторов. Стоимость 1 комплекта данного оборудования составляет свыше 37,1 млн руб. (расценка на январь 1983 года).

По полученным [...] данным, выявлено большое количество брака в сварных соединениях, которые в процессе работы энергоблоков могут привести к аварийным ситуациям.

Так, при входном контроле, проводимом лабораторией металлов на ЧАЭС, трубопроводов контура многократной принудительной циркуляции (КМПЦ) и барабан-сепараторов на 1 и 2 энергоблоках станции, где установлено оборудование с предприятий СССР, в сварочных соединениях было значительно меньше дефектов, чем на 3 и 4 энергоблоках, оборудование для которых поставлялось из Югославии.

Металл и сварочные электроды для югославского оборудования в свою очередь поставляются французской фирмой «Крезолуар».

По мнению специалистов, причиной большого количества дефектов на импортном оборудовании является несовершенная технология сварочных работ, а также высокая чувствительность французских электродов, после применения которых сварные соединения неустойчивы в работе при высоких температурах.

Технология сварочных работ согласована югославскими фирмами со специалистами Киевского филиала института «Энергомонтажпроект».

Фирмы «Энергоинвест» и «Джура Джакович» осуществляют также поставки аналогичного оборудования для Курской и Смоленской АЭС. В 1983 году на

Курской АЭС, например, выявлены подобные дефекты в трубопроводах КМПЦ, которые могли привести к аварийным ситуациям на станции.

Сообщаем в порядке информации.

Начальник 6 отдела УКГБ УССР  
по г. Киеву и Киевской области  
полковник

(М.А.Турко<sup>1</sup>)\*

*На документі резолюція: «т. Лукашенко С.В. Для анализа и информирования 5 отдела 6 Упр-я КГБ СССР (после уточнения). Гибадулов. 10.01.84».*

*ДА СБУ. — Ф. 65. — Спр. 1. — Т. 5. — Арк. 315–316.  
Оригінал. Машинопис.*

### Примітки

<sup>1</sup> **Турко Михайло Олександрович** (нар. 1935) — начальник 6-го відділу УКДБ УРСР по м. Києву та Київській області (1983–1986), полковник (1983).

---

\* Документ підписаний заступником М.Турка, підпис нерозбірливий. — *Упорядники.*