

**Документ № 28**

Повідомлення 6-го Управління КДБ УРСР до КДБ СРСР  
про радіаційну обстановку та хід розслідування аварії  
на Чорнобильській АЕС.

5 травня 1986 р.

**Секретно**

Из Киева, 6 Управления КГБ УССР  
Комитет госбезопасности, г. Москва

**Об обстановке и ходе расследования аварии на Чернобыльской АЭС**

По состоянию на 6 часов 5 мая с.г. уровень радиации в зоне аварии составил от 2 до 1000 рентген/час, в г. Припяти от 600 до 800 миллирентген/час и в г. Чернобыле — 20 миллирентген/час в воздухе и 40 миллирентген/час на почве.

4.05.86 г. впервые дозиметристами проведено обследование внутренней территории станции (750 га). Определено 16 точек, в которых будет осуществляться контроль радиационной обстановки. На 19 часов 4 мая уровень радиации при входе в промышленную зону станции составлял 2 рентгена/час, на дороге к блоку № 2 — 2 рентгена/час, к блоку № 3 — 60 рентген/час, к блоку № 4 — 400 рентген/час. В отдельных местах на подступах к блоку № 4 он составлял 1000 рентген/час.

Из тридцатикилометровой зоны эвакуированы 20000 человек и 18000 голов крупного рогатого скота. К 15 часам 5 мая намечена полная эвакуация из намеченной зоны, эти же работы по г. Чернобыль будут завершены 6 мая.

В г. Киев для госпитализации из Иванковского района направлено 39 человек (в т.ч. 12 детей), эвакуированных из г. Припять.

Начаты работы в шести местах по устройству дамб и обваловке берегов реки Припять, где возможен слив жидкости от дезактивации в водный бассейн.

Доставлено 120000 м<sup>2</sup> пленки для проведения работ по дезактивации. В этих же целях будет использоваться жидкое стекло для обработки крыш, стен домов и других мест с повышенным фоном. Разработаны и утверждены мероприятия по уборке загрязненного грунта и его захоронению во временные могильники. 6 мая будут продолжены работы по засыпке в кратер песка, свинца и доломита (в количестве 1000 т).

Приняты меры к монтажу трубопровода для прохода к блоку № 4. Осуществляется подготовка работ по проникновению в нижние горизонты реактора, в связи с чем прибывает 100 шахтеров для подземной проходки тоннеля с целью отвода воды, находящейся под реактором. Решается вопрос о разрушении стенок бассейна с помощью взрывчатых веществ и военной техники.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются в соответствии с планом. Обстановка контролируется.

Зам. Председателя КГБ УССР  
генерал-майор Ю.В. Петров

Зам. начальника  
6 Управления КГБ СССР  
генерал-майор В.А. Хапаев

*«5» мая 1986 г.*

*На документі резолюція: «Передать в КГБ СССР. Князев. 5.05.86 г.».*

*ДА СБУ. — Ф. 65. — Спр. 1. — Т. 33. — Арк. 44–47.  
Оригінал. Рукопис на бланку.*